



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Мурманской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

183025, г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 4, т. (8152) 45-97-77, [gumur4@mail.ru](mailto:gumur4@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности г. Апатиты и г. Кировска**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

184255, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д.48,

тел.: (815-31) 5-71-88, 5-57-16, 5-40-44; [ond-hibiny@yandex.ru](mailto:ond-hibiny@yandex.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание N 23 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

**комбинированного вида № 31**

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей

**(именуемое в дальнейшем МБДОУ детский сад № 31)**

объекта защиты)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Апатиты по пожарному надзору от «20» июня 2016 года, № 23, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч. 10 мин. «11» июля 2016 г. по 12 ч. 00 мин. «22» июля 2016 г. проведена плановая, выездная проверка проверку проводил (а):

**старший дознаватель отдела надзорной деятельности г. Апатиты и г. Кировска управления**

(должность, звание фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных

**надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по**

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа

**Мурманской области – государственный инспектор г. Апатиты и г. Кировска по пожарному**

местного самоуправления)

**надзору, майор внутренней службы Лапухов Александр Михайлович в отношении объекта**

**(ов) защиты – здания, помещений, оборудования, продукции и иного имущества,**

**правообладателем которого (ых) является МБДОУ детский сад № 31, расположенного по**

**адресу(ам): 184209, РФ, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Козлова, д.25а.**

совместно с **п.о. заведующего Уваровой Надеждой Александровной; начальником**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

**хозяйственного отдела Шишкиной Екатериной Александровной**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности – с работниками, вновь принятыми на работу в 2016 году не проведён вводный противопожарный инструктаж.	п.3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.4,11 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	Июль 2017 г.	
2.	Работники, ответственные за пожарную безопасность организации, а также педагогические работники дошкольных образовательных учреждений не прошли обучение пожарно-техническому минимуму.	п.3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п.п.31,32,36,37,39 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	Июль 2017 г.	
3.	На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствуют обозначения его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (электрощитовая, пищеблок, прачечная, вентиляционная камера, кладовые).	п.20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	Июль 2017 г.	
4.	Под лестничным маршем в подвале около теплоцентра хранится мебель (стеллаж горшечница).	п.23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	Июль 2017 г.	
5.	В подвальных помещениях размещены кладовые сгораемых материалов – мебель, коробки, доски.	ст.ст. 52,88 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	Июль 2017 г.	



6.	Противопожарная дверь электроцитовой не имеет устройства для самозакрывания.	ч.8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.61,62,153 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п.7.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	Июль 2017 г.	
7.	На двух наружных пожарных лестницах демонтированы и не восстановлены две вертикальные лестницы, ведущие на крышу здания.	п.24 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	Июль 2017 г.	
8.	В помещениях здания дошкольной образовательной организации подкласса Ф1.1 применяются декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2: стены в спальнях и групповых помещениях 1-ой спец. группы, 2 –ой спец. группы, старшей подготовительной группы оклеены виниловыми обоями; стены в групповом помещении средней группы оклеены виниловыми обоями. Сертификаты соответствия указанных материалов требованиям технического регламента не представлены.	ч.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Июль 2017 г.	
9.	Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг не установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола или на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.	ст.ст. 43, 60 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.480 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п.4.2.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».	Июль 2017 г.	
10.	В пределах маршей лестниц допускается устройство ступеней различной высоты – ступени на двух наружных лестницах, ведущих со 2-ого этажа.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	Июль 2017 г.	

11.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности – доводчики, установленные на дверях двух лестничных клеток, а также поэтажных коридорах, не настроены надлежащим образом, в результате чего не обеспечивается открытие дверей на всю ширину дверных полотен.</p>	<p>п.33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	<p>Июль 2017 г.</p>	
12.	<p>Отсутствует техническая документация на облицовочные материалы на путях эвакуации, содержащая показатели пожарной опасности применяемых материалов - отсутствует информация о показателях пожарной опасности: облицовки пола общего коридора медицинского блока (на полу размещён линолеум). Сертификаты соответствия указанных материалов требованиям технического регламента не представлены.</p>	<p>ч. 6 ст. 134, таблица 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	<p>Июль 2017 г.</p>	
13.	<p>Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, отсутствует (не представлена) исполнительная документация на систему пожарной сигнализации, отсутствуют (не представлены) сертификаты на технические средства системы пожарной сигнализации, в том числе на систему передачи извещений о пожаре.</p>	<p>ст. 54, ч. 1, 7 и 10 ст. 83, ст. 103, ч. 4 ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 14.4 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; раздел 9 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».</p>	<p>Июль 2017 г.</p>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший дознаватель отдела надзорной деятельности**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

**г. Апатиты и г. Кировска управления надзорной**

по пожарному надзору)

**деятельности и профилактической работы Главного**

**управления МЧС России по Мурманской области –**

**государственный инспектор г. Апатиты и**

**г. Кировска по пожарному надзору Лапухов А.М.**



« 22 » июля 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

✓   
(подпись)

**И.о. заведущего МБДОУ детский сад № 31**

**Уварова Н.А.**

(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » 07 20 16 г.